

ประกาศชาวเรือ
หมายเลข 4 (ชั่วคราว)/2563
อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก
ชลบุรี, ทางเข้าท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ --- ท่าเรือ

- รายละเอียด ---
1. ท่าเรือปากกร่อง, FL.10s5M ในตำบลที่ (WGS84 DATUM) แลต. $12^{\circ} 35' 19.32''$ น.,
ลอง. $100^{\circ} 54' 11.71''$ อ. ติดตั้ง
 2. ท่าเรือหมายเลข 1, FL.G.4s5M, ในตำบลที่ (WGS84 DATUM) แลต. $12^{\circ} 36' 05.69''$ น.,
ลอง. $100^{\circ} 54' 29.05''$ อ. ติดตั้ง
 3. ท่าเรือหมายเลข 2, FL.R.4s5M, ในตำบลที่ (WGS84 DATUM) แลต. $12^{\circ} 36' 20.35''$ น.,
ลอง. $100^{\circ} 54' 25.20''$ อ. ติดตั้ง
 4. ชาวเรือทั้งหลายจงระมัดระวังในการเดินเรือ

แผนที่ซึ่งเกี่ยวข้อง --- 115 A 115 และ 141

ข้อมูลจาก --- กองเครื่องหมายทางเรือ., ลง 16 ธันวาคม 2562

ประกาศโดยกรมอุทกศาสตร์
กองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร
20 กุมภาพันธ์ 2563

Notice to Mariners
No. 4 (T)/20
Gulf of Thailand, East Coast
Chon Buri, Entrance to Sattahip Commercial Port --- Buoys

- Details :**
1. Entrance light-buoy, Fl10s5M, in the position (WGS84 DATUM) Lat. $12^{\circ} 35' 19.32''$ N., Long. $100^{\circ} 54' 11.71''$ E. established.
 2. Light-buoy No. 1, Fl.G.4s5M, in the position (WGS84 DATUM) Lat. $12^{\circ} 36' 05.69''$ N., Long. $100^{\circ} 54' 29.05''$ E. established.
 3. Light-buoy No. 2, Fl.R.4s5M, in the position (WGS84 DATUM) Lat. $12^{\circ} 36' 20.35''$ N., Long. $100^{\circ} 54' 25.20''$ E. established.
 4. Mariners are warned accordingly.

Charts affected : 115 A 115 and 141

Source from : Aids to Navigation Division., dated 16th December 2019.

Issued by the Hydrographic Department,
Royal Thai Navy, Bangkok, Thailand
20th February 2020