

ประกาศชาวเรือ
หมายเลข 15/2560 (ชั่วคราว)
ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย
สตูล, บริเวณทิศเหนือของเกาะตะรุเตา --- สายเคเบิลใต้น้ำ

- รายละเอียด ---**
1. ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายน 2560 TE SubCom จะทำการซ่อมสายเคเบิลใต้น้ำ “Asia- Africa- Europe-1 (AAE-1)” โดยเรือชื่อ “Baanpun Travel” และ “Darus Salam” ระหว่างตำบลที่ตั้งต่อไปนี้ (WGS84 DATUM) :
Segment S-1S.2 (KP17.100 To KP17.450)
แลต. 6° 46'.43 น., ลอง. 99° 38'.17 อ. ถึง
แลต. 6° 46'.37 น., ลอง. 99° 37'.99 อ.
 2. รายละเอียดของเรือ มีดังนี้ :
 - 2.1 ชื่อ : Baanpun Travel
ชนิด : Speedboat
สัญชาติ : Thailand
นามเรียกขาน : Baanpun
 - 2.2 ชื่อ : Darus Salam
ชนิด : Fishing Boat
สัญชาติ : Thailand
 3. ชาวเรือทั้งหลายจงระมัดระวังในการเดินเรือ ไม่ควรนำเรือเข้าไปใกล้ภายในรัศมี 800 เมตร และควรหลีกเลี่ยงทำการทอดสมอ หรือใช้เรือลากอวน จากตำบลที่ข้างบน

แผนที่ซึ่งเกี่ยวข้อง --- 350 309 362 และ 045
ข้อมูลจาก --- บริษัท Pelagian Limited, ลง 22 พฤษภาคม 2560

ประกาศโดยกรมอุทกศาสตร์
กองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร
26 พฤษภาคม 2560

Notice to Mariners
No. 15(T)/17
West Coast of Thailand
Satun, Ko Tarutao Northwards --- Submarine Cable.

- Details ---**
1. From 27th May to 10th June 2017, TE SubCom will be repair submarine cable “Asia- Africa- Europe-1 (AAE-1)” by the vessel named “Baanpun Travel” และ “Darus Salam” between the following positions (WGS84 DATUM) :
Segment S-1S.2 (KP17.100 To KP17.450)
Lat. 6° 46'.43 N., Long. 99° 38'.17 E. to
Lat. 6° 46'.37 N., Long. 99° 37'.99 E.
 2. Details of the vessel are as follows :
 - 2.1 Name : Baanpun Travel
Type : Speedboat
Flag : Thailand
Call sign : Baanpun
 - 2.2 Name : Darus Salam
Type : Fishing Boat
Flag : Thailand
 3. Mariners are warned not to approach within a radius of 800 metres and should avoid anchoring or trawling from above position.

Charts affected : 350 309 362 and 045

Source from : Pelagian Limited, dated 22nd May 2017

Issued by the Hydrographic Department,
Royal Thai Navy, Bangkok, Thailand
26th May 2017