

ประกาศชาวเรือ
หมายเลข 33(ชั่วคราว)/2562
อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก
ชลบุรี, ทางเข้าท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ --- ท่าเรือ

- รายละเอียด ---
1. ท่าเรือปากร่อง, FL.10s5M ในตำบลที่ (WGS84 DATUM) แลต. $12^{\circ} 35' 49.26''$ น.,
ลอง. $100^{\circ} 54' 20.88''$ อ. ถอดถอนขึ้น
 2. ท่าเรือหมายเลข 1, FL.G.4s5M, ในตำบลที่ (WGS84 DATUM) แลต. $12^{\circ} 36' 18.35''$ น.,
ลอง. $100^{\circ} 54' 33.05''$ อ. ถอดถอนขึ้น
 3. ท่าเรือหมายเลข 2, FL.R.4s5M, ในตำบลที่ (WGS84 DATUM) แลต. $12^{\circ} 36' 20.35''$ น.,
ลอง. $100^{\circ} 54' 27.05''$ อ. ถอดถอนขึ้น
 4. ท่าเรือหมายเลข 3, FL.G.4s5M, ในตำบลที่ (WGS84 DATUM) แลต. $12^{\circ} 36' 52.35''$ น.,
ลอง. $100^{\circ} 54' 43.05''$ อ. ถอดถอนขึ้น
 5. ท่าเรือหมายเลข 4, FL.R.4s5M, ในตำบลที่ (WGS84 DATUM) แลต. $12^{\circ} 36' 52.00''$ น.,
ลอง. $100^{\circ} 54' 37.00''$ อ. ถอดถอนขึ้น
 6. ท่าเรือหมายเลข 6, FL.R.4s5M, ในตำบลที่ (WGS84 DATUM) แลต. $12^{\circ} 37' 22.34''$ น.,
ลอง. $100^{\circ} 54' 32.05''$ อ. ถอดถอนขึ้น
 7. ท่าเรือหมายเลข 8, FL.R.4s5M, ในตำบลที่ (WGS84 DATUM) แลต. $12^{\circ} 37' 50.34''$ น.,
ลอง. $100^{\circ} 54' 35.05''$ อ. ถอดถอนขึ้น
 8. ชาวเรือทั้งหลายจงระมัดระวังในการเดินเรือ

แผนที่ซึ่งเกี่ยวข้อง --- 115 A 115 และ 141

ข้อมูลจาก --- กองเครื่องหมายทางเรือ., ลง 26 พฤศจิกายน 2562

ประกาศโดยกรมอุทกศาสตร์
กองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร
28 พฤศจิกายน 2562

Notice to Mariners
No. 33(T)/19
Gulf of Thailand, East Coast
Chon Buri, Entrance to Sattahip Commercial Port --- Buoys

- Details :**
1. Entrance light-buoy, Fl10s5M, in the position (WGS84 DATUM) Lat. 12° 35' 49.26'' N., Long. 100° 54' 20.88'' E. un established.
 2. Light-buoy No 1, Fl.G.4s5M, in the position (WGS84 DATUM) Lat. 12° 36' 18.35'' N., Long. 100° 54' 33.05'' E. un established.
 3. Light-buoy No 2, Fl.R.4s5M, in the position (WGS84 DATUM) Lat. 12° 36' 20.35'' N., Long. 100° 54' 27.05'' E. un established.
 4. Light-buoy No 3, Fl.G.4s5M, in the position (WGS84 DATUM) Lat. 12° 36' 52.35'' N., Long. 100° 54' 43.05'' E. un established.
 5. Light-buoy No 4, Fl.R.4s5M, in the position (WGS84 DATUM) Lat. 12° 36' 52.00'' N., Long. 100° 54' 37.00'' E. un established.
 6. Light-buoy No 6, Fl.R.4s5M, in the position (WGS84 DATUM) Lat. 12° 37' 22.34'' N., Long. 100° 54' 32.05'' E. un established.
 7. Light-buoy No 8, Fl.R.4s5M, in the position (WGS84 DATUM) Lat. 12° 36' 50.34'' N., Long. 100° 54' 35.05'' E. un established.
 8. Mariners are warned accordingly.

Charts affected : 115 A 115 and 141

Source from : Aids to Navigation Division., dated 26th November 2019.

Issued by the Hydrographic Department,
Royal Thai Navy, Bangkok, Thailand
28th November 2019